CT OK

contrôle technique effectué



N° d'imprimé : **S** 607822014

Nº DU PROCÈS-VERBAL

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 09/05/2020

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S069\$392

(9) RAISON SOCIALE .

AUTO BILAN DECINOIS

(3) GRPRD 84.78.49.84.09

Fax: 04.78.49.41.40

69150 **DECINES CHARPIEU**

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT BASDEMIR ONDER NOM ET PRÉNOM : SIGNATURE

DENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 15/03/2019 Morgue FORD Désignation commerciale

Date de 1 ère mise en circulation 21/07/2003

(1) N° dans la série du type (VIN) VVF 0UXX 1 TPU2A44976

(5) Catégorie internationale

TRANSIT

Type/CNIT P**UZHCPAGA**

Énergie GO

Genre CTTE

Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

207100

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE



(3) DATE DU CONTRÔLE

10/03/2020

20 021 701

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

1.1.11.c.2. CONDUITES RIGIDES DES FREINS : Endommagement ou corrosion excessive, ARG.

4.2.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE

6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS: Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinement

8.2.22.e.2. OPACITE : Controle impossible des emissions a l'echappement. 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte a l'environnement ou constituant un risque pour la securite des autres usagers de la route, AV.

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour legerement use, AVD, AVG.

2.1.1.e.1. ETAT DU BOITIER OU DE LA CREMAILLERE DE DIRECTION : Manque

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal.

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif.

4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Systeme de projection

4.6.1.a.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIERE) : Source

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Deterioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu, AVD,

6.1.7.g.1. TRANSMISSION: Capuchon anti-poussiere gravement deteriore, AVG.



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT

ARRIERE Ripage (-8 à +8m/km): G -15.0m/Km D Dissymétrie suspension (<=30%): 4% 6% Forces verticales: 962daN 684daN Frein de service : Forces de freinage : 348daN Déséquilibre (<20%): 341daN 176daN 149daN Force de freinage (efficacité) : Taux d'efficacité global (>=50%): 348daN 341daN 176daN 149daN

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 31%

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -0.9%



PROCÈS-VERBAL

4UTOS

N° d'imprimé : **S** 605108729 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (3) DATE DU CONTRÔLE 27/05/2020

N° DU PROCÈS-VERBAL 20 022 392

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour legerement use, AVD, AVG.

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif.

4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Systeme de projection legerement defectueux, AVD, AVG.

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou presence d'un corps etranger, AVD,

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Deterioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu, AVD,

8.2.22.a.1. OPACITE: Mesures d'opacite legerement instables.



(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/05/2022

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Controle technique complementaire au plus tard le 26/05/2021

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S069S392

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN DECINOIS

(3) COORDONNÉES

Tel.: 04.78.49.84.09

Fax: 04.78.49.41.40

69150

DECINES CHARPIEU

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

06951267

NOM ET PRÉNOM

BASDEMIR ONDER

SIGNATURE (

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise CW-249-VK (F 15/07/2013 20/02/2008 Marque Désignation commerciale CITROEN NEMO (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale VF7AA8HSC84204055 Genre N₁ CTTE Type/CNIT Énergie

AA8HSC

GO


Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

87527

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Ripage (-8 à +8m/km):

AVANT +11.3m/Km

ARRIERE

D

6%

4%

G

Dissymétrie suspension (<=30%): Forces verticales:

764daN

600daN

Frein de service : Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): Force de freinage (efficacité) : Taux d'efficacité global (>=50%):

282daN 274daN 282daN 274daN

262daN 262daN

242daN 8%

242daN

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 29%

Emissions à l'échappement (3.00m-1): C5: 0.10m-1 C6: <0.10m-1 C7: 0.12m-1

Moyenne; <0.10m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -2.1%

-1.8%



TØS

N° d'imprimé : S 605108661

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 21/07/2020

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S069S392

(9) RAISON SOCIALE: AUTO BILAN DECINOIS

(3) COORDONNÉES : Tel. : 04.78.49.84.09

Fax: 04.78.49.41.40

69150 **DECINES CHARPIEU**

> (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 069S1267

> > BASDEMIK ONDER

N° D'AGRÉMENT :

NOM ET PRÉNOM

SIGNATURE

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immotriculation et pays Date d'immotriculation CX-797-JJ (F) 19/10/2015 19/10/2015 Date de 1 ère mise circulati 28/09/2007

Marque FORD

Désignation commerciale

TRANSIT

[1] N° dans la série du type (VIN) WF0XXXTTFX7S20083

(5) Catégorie internationale

Énergie

Genre CTTE

FAE6P8FAAA

Type/CNIT

GO Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

199386

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE



20 022 324 (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

3.1.1.a.2. CHAMP DE VISION : Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou laterale, a l'interieur de la zone balayee par les essuieglaces ou retroviseurs exterieurs non visibles, AV

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif inoperant, fortement endommage ou mal fixe, D.

22/05/2020

4.2.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace defectueuse, ARD.

6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Une portiere ne s'ouvre ou ne se

8.2.22.e.2. OPACITE : Controle impossible des emissions a l'echappement.

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour legerement use, AVD, AVG, ARD, ARG.

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement.

4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Systeme de projection

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou presence d'un corps etranger, AVD,

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Deterioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu, AVD,

6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siege defectueux.

8.2.22.d.1. OPACITE: Connexion impossible sans dysfonctionnement du temoin



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE Ripage (-8 à +8m/km): G +0.0m/Km

Dissymétrie suspension (<=30%): 12% 7% Forces verticales: 1132daN 716daN

Frein de service : Forces de freinage : 480daN Déséquilibre (<20%): 432daN 283daN 262daN Force de freinage (efficacité): 10% 480daN Taux d'efficacité global (>=50%): 432daN 283daN 262daN

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 25%

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -1,9% -2.5% D



TOS

N° d'imprimé : **S** 605108716

(3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 26/05/2020 20 022 379

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 25/05/2022

> NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S069S392

(9) RAISON SOCIALE:

AUTO BILAN DECINOIS

(3) COORDONNÉES : Tel.: 04.78.49.84.09

Fax: 04.78.49.41.40

DECINES CHARPIEU

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 069\$1267

N° D'AGRÉMENT : NOM ET PRÉNOM

69150

BASDEMIR ONDER

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1 ère mise Date d'immatriculation AS-856-VB (I 30/03/2015 26/05/2010 Marque

CITROEN

Désignation commerciale C1

(1) N° dans la série du type (VIN) VF7PMCFAC89456434

(5) Catégorie internationale

Genre VP

Type/CNIT M10CTRVP000Y397

Énergie ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

90419

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE



(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14,a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Deterioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu, AVD,

6.1.7.g.1. TRANSMISSION: Capuchon anti-poussiere gravement deteriore, AVD. 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou element



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT Ripage (-8 à +8m/km): ARRIERE G -3.9m/Km n Dissymétrie suspension (<=30%): 2% Forces verticales: 4% 550daN 347daN Frein de service : Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 215daN 208daN Force de freinage (efficacité) : Taux d'efficacité global (>=50%): 136daN 135daN 215daN 1% 208daN 136daN 135daN Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 20%

Emissions à l'échappement CO ralenti (<=0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (<=0,2%): 0.00% Lambda (0,97 à 1,03): 0.999

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -2.6% -2.3%



N° d'imprimé : **S** 605108663

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE 22/05/2020

N° DU PROCÈS-VERBAL 20 022 326

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 21/05/2022

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique complementaire au plus tard le 21/05/2021

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S069S392

(9) RAISON SOCIALE: AUTO BILAN DECINOIS

(3) COORDONNÉES :

Tel.: 04.78.49.84.09

Fax: 04.78.49.41.40

69150

DECINES CHARPIEU (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

069S1267

NOM ET PRÉNOM :

BASDEMIR ONDER

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DZ-337-SF (F) 13/12/2019 Date de 1^{ère} mise en circulation 17/02/2016

Marque

Désignation commerciale

VOLKSWAGEN

TRANSPORTER

(1) N° dans la série du type (VIN)

WV1ZZZ7HZGH089500

(5) Catégorie internationale N₁

Genre CTTE

Type/CNIT

N10VWGCTH94L610

Énergie GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

101576

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE



(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour legerement use, AVD, AVG, ARD, ARG.

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Deterioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu, AVD,

8.2.22.a.1. OPACITE: Mesures d'opacite legerement instables.



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

		AVANT	A	ARRIERE	
Ripage (-8 à +8m/km);	G +:	2.8m/Km	G	D	
Dissymétrie suspension (<=30%):		2%		2%	
Forces verticales:	1168daN			790daN	
Frein de service : Forces de freinage : Déséquilibre (<20%); Force de freinage (efficacité) : Taux d'efficacité global (>=50%);	418daN 418daN 73%	394daN 6% 394daN	312daN 312daN		
Frein de stationnement : taux d'effica	cité(>=18%)	28%			

-0.8%

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 28%

Emissions à l'échappement (0.50m-1):

C5: <0.10m-1 C6: <0.10m-1 C7: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -1.4%





N° d'imprimé : **S** 607821950

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(3) DATE DU CONTRÔLE 06/03/2020

N° DU PROCÈS-VERBAL 20 021 637

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour legerement use, AVD, AVG.

8.2.22.a.1. OPACITE: Mesures d'opacite legerement instables.

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 05/03/2022 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique complementaire au plus tard le 05/03/2021 IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÉMENT : S069S392 **AUTO BILAN DECINOIS** (9) RAISON SOCIALE: (3) COORDONNÉES : Tel. : 04.78.49.84.09 Fax: 04.78.49.41.40 69150 **DECINES CHARPIEU** (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 069S1267 N° D'AGRÉMENT BASDEMIR ONDER NOM ET PRÉNOM : SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

mmatriculation et pays Date d'immatriculation CN-258-V1 (F) 12/04/2017

Date de 1^{ère} mise 12/12/2012

CITROEN

Désignation commerciale BERLINGO

(1) N° dans la série du type (VIN) VF77D9HF0CJ742362

(5) Catégorie internationale

Genre CTTE

Type/CNIT N10CTRCT004C598

Énergie GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

102337

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Ripage (-8 à +8m/km):

AVANT -2.0m/Km

ARRIERE

D

Dissymétrie suspension (<=30%):

8%

5%

Forces verticales:

934daN

629daN

Frein de service : Forces de freinage : Déséquilibre (<20%):

324daN

334daN 3%

234daN 233daN 1%

Force de freinage (efficacité) : Taux d'efficacité global (>=50%):

324daN

334daN

234daN 233daN

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 29%

Emissions à l'échappement (0.51m-1):

C5: <0.10m-1 C6: <0.10m-1 C7: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -1.0%

-2.6%



N° d'imprimé : **S** 605108718

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE 26/05/2020

N° DU PROCÈS-VERBAL 20 022 381

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 25/07/2020

> NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S069S392

(9) RAISON SOCIALE:

AUTO BILAN DECINOIS

(3) COORDONNÉES : Tel. : 04.78.49.84.09

Fax: 04.78.49.41.40

69150 **DECINES CHARPIEU**

> (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 06951267

N° D'AGRÉMENT

BASTEMIR ONDER NOM ET PRÉNOM :

SIGNATURE

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DX-926-1J (F) 30/11/201? 30/11/2015 Date de 1^{ère} mise en circulation 02/12/2008

Marque

RENAULT

Désignation commerciale KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN) VF1FW1AB540695300

(5) Catégorie internationale

N₁

Type/CNIT FW1AB5

Énergie GO

Genre

CITE

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

86432

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

<u>Défaillance(s) majeure(s)</u>
0.1.1.a.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque manquante ou, si mal fixee, elle

4.4.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Source lumineuse defectueuse ou manquante :

visibilite fortement reduite, AVG.

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour legerement use, AVD, AVG, ARD, ARG.

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Deterioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu, AVD, AVG

8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important.

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0670



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE Ripage (-8 à +8m/km): G D +1.2m/Km Dissymétrie suspension (<=30%): 5% 2% Forces verticales: 813daN 530daN Frein de service : Forces de freinage : 323daN 332daN Déséquilibre (<20%): 222daN 197daN 3% Force de freinage (efficacité) : 12% 323daN 332daN Taux d'efficacité global (>=50%): 222daN 197daN

-1.8%

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 22%

Emissions à l'échappement (1.50m-1): C1: 0.25m-1 C2: 0.21m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -1.8%



N° d'imprimé : **S** 605108624

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 20/05/2020 20 022 287

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 19/07/2020

> NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S069S392

(9) RAISON SOCIALE: AUTO BILAN DECINOIS

(3) COORDONNÉES : Tel.: 04.78.49.84.09

Fax: 04.78.49.41.40

69150

DECINES CHARPIEU

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

069\$1267

NOM ET PRÉNOM

BASDEMIR ONDER

SIGNATURE :

DENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation EG-114-JW (F) 28/10/2016 Date de 1^{ère} mise 28/10/2016

Marque

RENAULT

Désignation commerciale

TRAFIC

(1) N° dans la série du type (VIN) VF14FL00255008579

(5) Catégorie internationale

Genre CTTE

Type/CNIT

N10RENCT4983814

Énergie GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

89364

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE



(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

4.2.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour legerement use, AVD, AVG, ARD, ARG.



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT Ripage (-8 à +8m/km):

+3.9m/Km

ARRIERE

Dissymétrie suspension (<=30%):

2%

2%

Forces verticales:

1113daN

775daN

D

Frein de service :

Forces de freinage : Déséquilibre (<20%):

403daN

381daN

381daN

281daN

293daN

Force de freinage (efficacité) : Taux d'efficacité global (>=50%):

403daN

293daN

281daN

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 27%

Emissions à l'échappement (0.51m-1):

C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -2.9%

-2.5%



N° d'imprimé : S 605108623

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE 20/05/2020

N° DU PROCÈS-VERBAL 20 022 286

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 19/07/2020

> NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT .

S069S392

(9) RAISON SOCIALE :

AUTO BILAN DECINOIS

(3) COORDONNÉES

Tel.: 04.78.49.84.09

Fax: 04.78.49.41.40

69150 **DECINES CHARPIEU**

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

069S1267

NOM ET PRÉNOM :

BASDEMIR ONDER

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DY-058-RB (F 05/01/2016 Date de 1^{ère} mise en circulation 05/01/2016

Désignation commerciale

VOLKSWAGEN

CADDY

(1) N° dans la série du type (VIN) WV1ZZZ2KZGX069695

(5) Catégorie internationale

Genre CTTE

Type/CNIT

N10VWGCTK937885

Énergie GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

132650

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE



(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défaillance(s) majeure(s)

4.2.1.b.2, ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace defectueuse, ARD.

4.3.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse defectueuse ou manquante : visibilite fortement reduite, ARD, ARG.

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour legerement use, AVD, AVG.

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif.

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Deterioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu, AVD,

8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important.

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2209



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Ripage (-8 à +8m/km):

AVANT +10.6m/Km

ARRIERE

Dissymétrie suspension (<=30%):

4%

7%

Forces verticales:

942daN

660daN

Frein de service :

Forces de freinage :

354daN

335daN

273daN

G

254daN

n

Déséquilibre (<20%): Force de freinage (efficacité) : Taux d'efficacité global (>=50%):

354daN

335daN

273daN

254daN

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 28%

Emissions à l'échappement (0.50m-1):

C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -1.4%


-1.4%

AUTOSUR

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° S 350060350







PROCÈS-VERBAL

06/03/2020

legerement use, AVD, AVG, ARD, ARG.

Défaillance(s) mineure(s)



20 021 643

 N° d'imprimé : S 607821956 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 05/03/2022

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 05/03/2021

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT .

S069S392

(9) RAISON SOCIALE :

AUTO BILAN DECINOIS

(3) COORDONNÉES : 161. : 04.78.49.84.09

Fax: 04.78.49.41.40

69150 **DECINES CHARPIEU**

> (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 069S1267

N° D'AGRÉMENT

NOM ET PRÉNOM

BASDEMIR ONDER

SIGNATURE

IDENTJEIGATION DU VÉHICULE

mmatriculation et pays Date d'immatriculation CG-201-JJ (F) 04/08/2017

Date de 1^{ère} mise 13/06/2012

04/08/2017

Marque PEUGEOT

Désignation commerciale

BOXER

(1) N° dans la série du type (VIN) VF3YB1MFB12238358

(5) Catégorie internationale N₁

Genre CTTE

Type/CNIT N10PGTCT0021720

Énergie GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

65916

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE



(6) DÉFAILLANCES ET, NIVEAUX DE GRAVITÉ

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Deterioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu, AVD,

6.1.7.g.1. TRANSMISSION: Capuchon anti-poussiere gravement deteriore, AVD.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE Ripage (-8 à +8m/km): +2.0m/Km Dissymétrie suspension (<=30%): 3% 2%

Forces verticales: 1390daN 895daN

Frein de service : Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 523daN 528daN 304daN 314daN Force de freinage (efficacité) : 523daN 4% Taux d'efficacité global (>=50%): 528daN 304daN 314daN

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 27%

Emissions à l'échappement (0.51m-1):

C5: <0.10m-1 C6: <0.10m-1 C7: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -0.5% -3.0% Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%): -2.6% D



N° d'imprimé : **S** 605108690 NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL 20 022 353

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 24/05/2022

> NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT -

S069S392

(9) RAISON SOCIALE AUTO BILAN DECINOIS

(3) COORDONNÉES : Tel. : 04.78.49.84.09

Fax: 04.78.49.41.40

69150 DECINES CHARPIEU

> (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 069\$126

N° D'AGRÉMENT

BASØÉMIR ONDER NOM ET PRÉKOM :

SIGNATURE

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DV-205-AR (F) 14/08/2015

Date de 1 ère mise 28/12/2007

Marque CITROEN

Désignation commerciale

(1) N° dans la série du type (VIN)

C1

VF7PNCFAC89191097

(5) Catégorie internationale Genre M₁

Type/CNIT MCT1012TW087

Énergie ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

150621

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour legerement use, AVD, AVG.

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif.

25/05/2020

4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Systeme de projection

legerement defectueux, AVD, AVG.

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Deterioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu, AVD,



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Ripage (-8 à +8m/km):

AVANT -12.1m/Km

ARRIERE

Dissymétrie suspension (<=30%):

0%

4%

Forces verticales:

541daN

351daN

Frein de service :

198daN

Forces de freinage Déséquilibre (<20%):

198daN

224daN 12% 224daN

-1.9%

127daN 127daN

132daN 132daN

D

Force de freinage (efficacité) : Taux d'efficacité global (>=50%): Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 27%

Emissions à l'échappement

CO ralenti (<=0,3%): 0.28% CO ralenti accéléré (<=0,2%): 0.00% Lambda (0,97 à 1,03): 1.001

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -2.4%



N° d'imprimé : **S** 605108693

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

N° DU PROCÈS-VERBAL 20 022 356

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 24/07/2020

> NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S069S392

(9) RAISON SOCIALE AUTO BILAN DECINOIS

(3) COORDONNÉES : Tel. : 04.78.49.84.09

Fax: 04.78.49.41.40

69150 **DECINES CHARPIEU**

> (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 069\$1267

N° D'AGRÉMENT :

BASDEMIR ONDER NOM ET PRÉNOM.

SIGNATURE

IDENTIFICATION DE VÉHICULE

et pays Date d'immatriculation EG-832-JV (F) 28/10/2016

Date de 1^{ère} mise 28/10/2016

Marque

RENAULT

Désignation commerciale

TRAFIC

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF14FL01255729176

(5) Catégorie internationale N₁

Genre CTTF

Type/CNIT N10RENCT4987818

Énergie GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

102738

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE



(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

25/05/2020

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATERALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE: Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de

6.2.3.c.2. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portiere, chamieres, serrures ou

<u>Défaillance(s) mineure(s)</u>
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif.



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE Ripage (-8 à +8m/km): G +9.0m/Km Dissymétrie suspension (<=30%): 9% 2% Forces verticales: 1135daN 729daN Frein de service : Forces de freinage : 412daN Déséquilibre (<20%): 408daN 291daN Force de freinage (efficacité) : Taux d'efficacité global (>=50%): 261daN 1% 412daN 408daN 291daN

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 27%

Emissions à l'échappement (0.51m-1):

C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -1.7%

-1.3%

Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%):-1.9% -1.9% D

261daN

AUTÓS

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° S 350060357



N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÓLE VOLONTAIRE

20 020 777

ENTREPRISE INDÉPENDANTE AFFILIÉE AU RÉSEAU SECTA DATE DU CONTRÔLE

16/03/2020

NATURE DU CONTRÔLE VT N1 GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE N° D'AGRÉMENT : S069S392 TÉLÉPHONE : 04.78.49.84 09 TÉLÉCOPIE : 04.78.49.41.40 NOM DU CENTRE : **AUTO BILAN DECINOIS** ADRESSE: 69150 DECINES CHARPIEU IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR BASDEMIR ONDER CACHETI PH CENTRE CACHETI PH CENTRE CENTRE 069S1267 VISA DU CONTROLEUM 79-81 Avenue Franklin Roosevelt 69150 DÉCINES-CHARFIEU Tél: 04.78.49.84.09 RCS: 851 064 618 VÉHICULE CONTRÔLÉ (*) N° immatriculation Date Date º mise en circulatio ET-044-BF 28/12/2017 28/12/2017 Genre Marque Туре CTTE FIAT N10FACTCT090MB17 N° dans la série du type Puiss ZFA26300006K26301 Gb Kilométrage inscrit au compteur Désignation Commerciale du véhicule 70946 DOBLO (*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule PROPRIÉTAIRE Nom, Prénom: CM CIC LEASING SOLUTIONS Domicile: 56 AVN JEAN JAURES Code postal - Commune : 69800 ST PRIEST Nom et signature de la personne ayant présenté le véhicule à la visite et qui reconnaît avoir pris connaissance des résultats.

RÉSULTATS DU CONTRÔLE : DÉFAUTS CONSTATÉS Document(s) présenté(s) : - Certificat d'immatriculation. * 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint, AVD, AVG. 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou element

* 8.2.22.e.2. OPACITE : Controle impossible des emissions a l'echappement. * 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte a l'environnement ou constituant un risque pour la securite



***** MESURES ****

** FREINAGE **

Roue par roue Essieu par essieu AV : 451daN/374daN 451daN/374daN AR : 255daN/226daN 255daN/226daN Déséquilibre AV : 18% AR : 12% Efficac, tot. : 73% Stationn. : 26% AR: 12%

** ECLAIRAGE ** Hauteur: de 0.8 à 1.0m AVG: -0.8% AVD: -1.6% ** FORCES VERTICALES ** Essieu AV: 1059daN AR: 721daN
*** DIRECTION ** Ripage essieu AV : +7.0m/km
** SUSPENSION ** Dissymétrie AV: 4% AR: 13%

* : Ce défaut donne lieu à la prescription d'une contre-visite lors d'un Contrôle Technique Réglementaire.

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

PARAGON CC - Juillet 2019





N° d'imprimé : **S** 605108622 NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 20/05/2020 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE 20 022 285 (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillance(s) majeure(s) (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour use, ARD, ARG. 19/07/2020 4.2.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite Défaillance(s) mineure(s) 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE SUSPENSION : Deterioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu, AVD, AVG. S069S392 N° D'AGRÉMENT . 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou element (9) RAISON SOCIALE: AUTO BILAN DECINOIS (3) COORDONNÉES : Tel. : 04.78.49.84.09 Fax: 04.78.49.41.40 69150 **DECINES CHARPIEU** (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 069\$1267 N° D'AGRÉMENT : BÁSDEMIK ONDER NOM ET PRÉNOM SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VEHICULE (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DW-394-JS (F) 08/10/2015 Date de 1^{ère} mise en circulation 08/10/2015 08/10/2015 Marque Désignation commerciale VOLKSWAGEN CADDY (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale WV1ZZZ2KZGX030435 Genre N₁ CTTE Type/CNIT Énergie N10VWGCTJ605114 GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation. (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES 105542 INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE AVANT ARRIERE Ripage (-8 à +8m/km): D +3.2m/Km Dissymétrie suspension (<=30%): 0% 4% Forces verticales: 904daN 691daN

Frein de service : Forces de freinage Déséquilibre (<20%): 359daN 326daN 206daN 189daN Force de freinage (efficacité) : Taux d'efficacité global (>=50%): 10% 359daN 9% 326daN 206daN 189daN

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%); 27%

Emissions à l'échappement (0.50m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -2.1%

-1.7%


AUTOSUR

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° S 350060358



ENTREPRISE INDÉPENDANTE AFFILIÉE AU RÉSEAU SECTA





N° d'imprimé : **S** 605108694

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE 25/05/2020

N° DU PROCÈS-VERBAL 20 022 357

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 24/07/2020

> NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S069S392

(9) RAISON SOCIALE AUTO BILAN DECINOIS

(3) COORDONNÉES : Tel.: 04.78.49.84.09

Fax: 04.78.49.41.40

69150 **DECINES CHARPIEU**

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 069\$1267 N° D'AGRÉMENT

NOM ET PRÉNOM :

BASDÉMIR ONDER

SIGNATURE

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DK-933-YK (F) 14/10/2014

Date de 1^{ère} mise 14/10/2014

Marque

Désignation commerciale

PEUGEOT

EXPERT

(1) N° dans la série du type (VIN) VF3XS9HM0EZ039010

(5) Catégorie internationale

Genre CTTE

Type/CNIT

Énergie

N10PGTCT008L989

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

72766

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE



Défaillance(s) majeure(s)

3.3.1.b.2, MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif inoperant, fortement endommage ou mal fixe, D.

4.1.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse defectueuse ou manquante : visibilite fortement reduite, AVD, AVG.

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVG. 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint, AVD.

8.2.22.e.2. OPACITE: Controle impossible des emissions a l'echappement. 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte a l'environnement ou constituant un risque pour la securite des autres usagers de la route, AV.

Défaillance(s) mineure(s)

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif.

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou presence d'un corps etranger, AVG,

5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche, ARD. 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Deterioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu, AVD,

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou element



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE Ripage (-8 à +8m/km): G -9.2m/Km Dissymétrie suspension (<=30%): 19%

22% Forces verticales: 939daN

713daN Frein de service : Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 333daN 311daN 281daN 243daN Force de freinage (efficacité) : 14% Taux d'efficacité global (>=50%): 333daN 311daN 281daN 243daN

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 26%

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -4.0%

D



N° d'imprimé : **S** 605108664

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE 22/05/2020

N° DU PROCÈS-VERBAL

20 022 327

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 21/07/2020

> NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S069S392

(9) RAISON SOCIALE: AUTO BILAN DECINOIS

(3) COORDONNÉES Tel.: 04.78.49.84.09

Fax: 04.78.49.41.40

69150 **DECINES CHARPIEU**

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

069\$1267

NOM ET PRÉNOM

BASDEMIR ONDER

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation CW-489-YF (F) 16/07/2013 Date de 1^{ère} mise en circulation 16/07/2013

Marque

Désignation commerciale

VOLKSWAGEN

CRAFTER

(1) N° dans la série du type (VIN) WV1ZZZ2EZC6025572

(5) Catégorie internationale

Genre CTTE

Type/CNIT

Énergie GO

N10VWGCT2178528

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

181579

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE



(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

4.4.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace fortement defectueuse (lumiere emise affectee),

Défaillance(s) mineure(s)

0.2.1.d.1. NUMERO D'IDENTIFICATION, DE CHASSIS OU DE SERIE DU VEHICULE : Identification inhabituelle.

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour legerement use, AVD, AVG, ARD, ARG.

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou presence d'un corps etranger, AVD,

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Deterioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu, AVD,

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou element

8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important. Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2BAC



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE Ripage (-8 à +8m/km): D G D -6.1m/Km Dissymétrie suspension (<=30%): 3% 21% Forces verticales: 1295daN 1142daN Frein de service : Forces de freinage 477daN Déséquilibre (<20%): 460daN 413daN 387daN Force de freinage (efficacité) : 4% 477daN Taux d'efficacité global (>=50%): 460daN 413daN 387daN Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 32%

Emissions à l'échappement (0.40m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -2.8%

-2 0%



N° d'imprimé : **S** 607822029

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE 12/03/2020

N° DU PROCÈS-VERBAL 20 021 716

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 11/03/2022

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique complémentaire au plus tard le 11/03/2021

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT .

S069S392

(9) RAISON SOCIALE :

AUTO BILAN DECINOIS

(3) COORDONNÉES : Tel. : 04.78.49.84.09

Fax: 04.78.49.41.40

69150

DECINES CHARPIEU

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

069\$1267

NOM ET PRÉNOM

BASDEMIR ONDER

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation BN-287-SQ (F 05/12/2013

Date de 1 ère mise en circulati 19/05/2011

Marque

FORD

Désignation commerciale TRANSIT

(1) N° dans la série du type (VIN)

WF0FXXTTFFBK51519

(5) Catégorie internationale Genre N₁ CTTE

Type/CNIT

Énergie

FMB6JXFAFA

GO

Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

212132

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE



(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défaillance(s) mineure(s)

2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif.

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou presence d'un corps etranger, AVD,

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Deterioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu, AVD,

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou element

8.2.22.a.1. OPACITE : Mesures d'opacite legerement instables.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE Ripage (-8 à +8m/km); -8.2m/km Dissymétrie suspension (<=30%): 4% 20% Forces verticales: 1396daN 1269daN Frein de service :

Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): Force de freinage (efficacité) : Taux d'efficacité global (>=50%):

506daN 501daN 408daN 454daN 1% 11% 506daN 501daN 408daN 454daN 70%

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 28%

Emissions à l'échappement (1.50m-1): C5: <0.10m-1 C6: <0.10m-1 G7: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -2.6% -2.2% D

AUTOSUR

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° S 350063458

ENTREPRISE INDÉPENDANTE AFFILIÉE AU RÉSEAU SECTA

DATE DU CONTRÔLE

NATURE DU CONTRÔLE VT N₁ GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE N° D'AGRÉMENT : S069S392 TÉLÉPHONE : 04.78.49.84.09 TÉLÉCOPIE : 04.78.49.41.40 NOM DU CENTRE . **AUTO BILAN DECINOIS** ADRESSE: 69150 **DECINES CHARPIEU** IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR BASDEMIR ONDER 069\$1267 CACHET DU CENTRE VISA DU CONTRÔLEUR **AUTOSUR** AUTO BILAN DECINOIS 79-81 Avenue Franklin Roosevelt 69150 DÉCINES-CHARFIEU Tél: 04.78.49,84.09 RCS: 851 064 618 VÉHICULE CONTRÔLÉ (*) N° immatriculation Date Date mise en circulation ET-356-BD 28/12/2017 28/12/2017 Genre Marque Туре CTTE FIAT N10FATCT0877790 N° dans la série du type Puiss ZFA25000002E86254 Gd Kilométrage inscrit au compteur Désignation Commerciale du véhicule 65118 **DUCATO** (*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule PROPRIÉTAIRE Nom, Prénom: CAPITOLE FINANCE TOFINSO Domicile : 56 AVN JEAN JAURES Code postal - Commune : 69800 ST PRIEST Nom et signature de la personne ayant présenté le véhicule à la visite et qui reconnaît avoir pris connaissance des résultats.

N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE 26/05/2020 20 020 788 RÉSULTATS DU CONTRÔLE : DÉFAUTS CONSTATÉS Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation. 2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif. 8.2.22.a.1. OPACITE : Mesures d'opacite legerement instables.

***** MESURES *****

** FREINAGE **

Roue par roue Essieu par essieu AV : 531daN/505daN 531daN/505daN AR: 415daN/416daN 415daN/416daN Déséquilibre AV: 5% AR: 1% Efficac. tot : 75% Stationn. : 36%
** ECLAIRAGE **

Hauteur : de 0.8 à 1.0m AVG : -2.5% AVD : -1.9%

** FORCES VERTICALES ** Essieu AV: 1350daN AR: 1133daN
** DIRECTION ** Ripage essieu AV : -15.0m/km ** POLLUTION OPACITE ** 5e : <0.10m-1 6è : <0.10m-1 7è : <0.10m-1 ** SUSPENSION ** Dissymétrie AV: 3% AR: 2%

* : Ce défaut donne lieu à la prescription d'une contre-visite lors d'un Contrôle Technique Réglementaire.

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

PARAGON CC - Juillet 2019



PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : S 607741023

DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 13/03/2020 20 021 748 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 12/05/2020

> NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S069S392

(9) RAISON SOCIALE :

AUTO BILAN DECINOIS

(3) COORDONNÉES

Tel.: 04.78.49.84.09

Fax: 04.78.49.41.40

69150 **DECINES CHARPIEU**

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

069\$1267

NOM ET PRÉNOM :

BASDEMIR ONDER

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VEHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ère mise circulation BA-271-SJ (F) 31/05/2017 28/09/2010

Marque

PEUGEOT

Désignation commerciale

BXFT330L2H222HB6PCDC

(1) N° dans la série du type (VIN) VF3YABMFB11841096

(5) Catégorie internationale N1

Genre CITE

Type/CNIT

YABMFBBX

Énergie GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

186171

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE



Défaillance(s) majeure(s)

4.2.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace defectueuse, ARG. 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est

8.2.22.c.2. OPACITE : Le releve du systeme OBD indique un dysfonctionnement

8.2.22.e.2. OPACITE : Controle impossible des emissions a l'echappement.

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour

4.1.1.a.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse defectueuse ou manquante, AVD, AVG.

4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Systeme de projection legerement defectueux, AVD, AVG.

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou presence d'un corps etranger, ARD,

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Deterioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu, AVD, AVG.

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou element



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	Al Control of the Con				
Ripage (-8 à +8m/km);	G -3.5m/Km	D	G AI	RRIERE	
Dissymétrie suspension (<=30%):	3%			90/	
Forces verticales:	1372daN			8% 859daN	
Frein de service : Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): Force de freinage (efficacité) :	496daN 518 5% 496daN 5186	daN	312daN	291daN 7%	
Taux d'efficacité global (>=50%): Frein de stationnement : taux d'effica	72%	1014	312daN	291daN	

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 28%

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -0.9% -2.0%





N° d'imprimé : **S** 607821954

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (3) DATE DU CONTRÔLE 06/03/2020

N° DU PROCÈS-VERBAL 20 021 641

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

3.1.1.a.2. CHAMP DE VISION : Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou laterale, a l'interieur de la zone balayee par les essuieglaces ou retroviseurs exterieurs non visibles, AV.

4.2.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace defectueuse, ARD.

5.1.3.b.2. ROULEMENTS DE ROUES : Roulement de roue trop serre, bloque, ARD. 7.1.5.b.2. AIRBAG : Le systeme signale une defaillance via l'interface electronique du

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte a l'environnement ou constituant un risque pour la securite des autres usagers de la route, AV.

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour legerement use, AVD, AVG.

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif.

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou element

6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siege defectueux.



(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 05/05/2020 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE S069S392 N° D'AGRÉMENT : **AUTO BILAN DECINOIS** (9) RAISON SOCIALE: (3) FOORDONNEES :84.09 Fax: 04.78.49.41.40 69150 **DECINES CHARPIEU** (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 069S126Z N° D'AGRÉMENT BASDEMÍR ONDER NOM ET PRÉNOM : SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2) Importiculation et pays Date d'immatriculation (2) 10/01/2018 Date de 1^{ère} mise en circulation 19/09/2014 RENAULT Désignation commerciale MASTER (1) N° dans la série du type (VIN) VF1MAFCRC51485272 (5) Catégorie internationale CTTE Type/CNIT N10RENCT4267247 Énergie GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 282919

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE



AVANT ARRIERE Ripage (-8 à +8m/km): D +14.5m/Km Dissymétrie suspension (<=30%): 2% 10% Forces verticales: 1363daN 876daN Frein de service : Forces de freinage 476daN Déséquilibre (<20%): 452daN 195daN 189daN Force de freinage (efficacité) : 6% 4% 476daN Taux d'efficacité global (>=50%): 452daN 195daN 189daN

-1.0%

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 25%

Emissions à l'échappement (0.51m-1):

C3: <0.10m-1 C4: <0.10m-1 C5: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -1.0%



N° d'imprimé : **S** 605108692

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique Nº DU PROCÈS-VERBAL 25/05/2020 20 022 355 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillance(s) majeure(s) (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 4.1.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse defectueuse ou manquante : visibilite fortement reduite, AVG. 24/07/2020 6.2.1.a.2. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou element mal fixe ou endommage susceptible de provoquer des blessures, AV, AVD, AVG. 6.2.13.c.2. AUTRES OUVRANTS : Ouvrant, chamiere, serrure ou gache manquants

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S069S392

(9) RAISON SOCIALE. AUTO BILAN DECINOIS

(3) COORDONNÉES : Tel.: 04.78.49.84.09

Fax: 04.78.49.41.40

69150 **DECINES CHARPIEU**

> (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 069\$1267

N° D'AGRÉMENT

BASDEMIR ONDER

SIGNATURE

NOM ET PRÉNOM :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DN-363-DQ (F) 26/10/2015

Date de 1^{ère} mise en circulation 09/01/2015

Marque RENAULT

Désignation commerciale

TWINGO

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre VP

VF1AHB00552261256 Type/CNIT

Énergie

M10RENVP4247216

ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

47260

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE



Défaillance(s) mineure(s) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour legerement use, AVD, AVG.

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement.

6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Deformation mineure d'un longeron ou d'une traverse, AVG.

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou element endommage, AVD.



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE Rîpage (-8 à +8m/km): G D +4.0m/Km Dissymétrie suspension (<=30%): 5% 2% Forces verticales: 460daN 517daN Frein de service : Forces de freinage 168daN 155daN 179daN Déséquilibre (<20%): 165daN Force de freinage (efficacité): 168daN 155daN 179daN Taux d'efficacité global (>=58%): 165daN

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 32%

Emissions à l'échappement

CO ralenti (<=0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (<=0,2%): 0.00% Lambda (0,97 à 1,03): 0.999

Feux de croisement (-3% à -0,5%):

-1.5%





 N° d'imprimé : S 605108719

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 25/07/2020

> NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S069S392

(9) RAISON SOCIALE :

AUTO BILAN DECINOIS

(3) COORDONNÉES

Tel.: 04.78.49.84.09

Fax: 04.78.49.41.40

69150 **DECINES CHARPIEU**

> (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR, 069\$1267

N° D'AGRÉMENT

NOM ET PRÉNOM :

BASDÉMIR ONDER

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DS-448-AA (F) 02/06/2015 Date de 1^{ère} mise en circulation 12/11/2007

Marque

Désignation commerciale

FORD

TRANSIT

(1) N° dans la série du type (VIN) WF0XXXTTFX7T50729

(5) Catégorie internationale

Genre

Type/CNIT

Énergie GO

CTTE

FAG6QWFAEA

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

125585

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE



(3) DATE DU CONTRÔLE

26/05/2020

N° DU PROCÈS-VERBAL

20 022 382

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

<u>Défaillance(s) majeure(s)</u>

8.2.22.e.2. OPACITE : Controle impossible des emissions a l'echappement.

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour legerement use, AVD, AVG, ARD, ARG.

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou presence d'un corps etranger, AVD, 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Deterioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu, AVD,

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou element

8.2.22.d.1. OPACITE: Connexion impossible sans dysfonctionnement du temoin



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT

ARRIERE G Ripage (-8 à +8m/km): G n -5.2m/Km Dissymétrie suspension (<=30%): 10% 6% Forces verticales: 1300daN 945daN Frein de service : Forces de freinage : 509daN Déséquilibre (<20%): 479daN 355daN 352daN Force de freinage (efficacité) : Taux d'efficacité global (>=50%): 6% 1% 509daN 479daN 355daN 352daN 75%

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 24%

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -0.8% -0.9%





N° d'imprimé : **S** 605108715

119962

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique N° DU PROCÈS-VERBAL 26/05/2020 20 022 378 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillance(s) majeure(s) (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 4.1.1.a.2, ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse defectueuse ou manquante : visibilite fortement reduite, AVG. 25/07/2020 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte a l'environnement ou constituant un risque pour la NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE securite des autres usagers de la route, AV. Contre-visite Défaillance(s) mineure(s) 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou presence d'un corps etranger, AVD, IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE N° D'AGRÉMENT : S069S392 SUSPENSION : Deterioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu, AVD, 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou element **AUTO BILAN DECINOIS** (9) RAISON SOCIALE: endommage, AVD. 8.2.22.a.1. OPACITE: Mesures d'opacite legerement instables. (3) COORDONNÉES Tel.: 04.78.49.84.09 Fax: 04.78.49.41.40 69150 **DECINES CHARPIEU** (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 069\$1267 N° D'AGRÉMENT BASDEMIR ONDER NOM ET PRÉNOM SIGNATURE . IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation BY-086-GN (A) 31/07/2015 29/11/2011 Marque Désignation commerciale FIAT FIORINO (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre ZFA22500000266901 CTTE Type/CNIT Énergie N10FATCT001J391 GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation. (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE Ripage (-8 à +8m/km): D G n +7.1m/Km Dissymétrie suspension (<=30%): 6% 0% Forces verticales: 750daN 463daN

Frein de service : Forces de freinage : 301daN 290daN Déséquilibre (<20%): 185daN 174daN 4% Force de freinage (efficacité) : 6% 301daN 290daN 185daN Taux d'efficacité global (>=50%): 174daN 78%

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 28%

Emissions à l'échappement (1.05m-1): C5: 0.46m-1 C6: 0.16m-1 C7: 0.32m-1 Moyenne: 0.31m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -2.0%



N° d'imprimé : **S** 607741027

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 13/03/2020 20 021 752 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défaillance(s) majeure(s) (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 3.1.1.a.2. CHAMP DE VISION : Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou laterale, a l'interieur de la zone balayee par les essuie-12/05/2020 glaces ou retroviseurs exterieurs non visibles, AV. 4.2.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE Contre-visite JOUR) : Glace defectueuse, ARG. 8.2.22.e.2. OPACITE : Controle impossible des emissions a l'echappement. IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE <u>Défaillance(s) mineure(s)</u>
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif S069S392 N° D'AGRÉMENT : legerement endommage ou mal fixe, G. 4.4.4.a.1. FREQUENCE DE CLIGNOTEMENT : La vitesse de clignotement n'est pas **AUTO BILAN DECINOIS** (9) RAISON SOCIALE -6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou element (3) GOD ROON 78.49.84.09 8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif Fax: 04.78.49.41.40 antipollution, sans dysfonctionnement important. Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380 69150 **DECINES CHARPIEU** (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 069\$1267 N° D'AGRÉMENT BASDEMIR ONDER NOM ET PRÉNOM : SIGNATURE: DENTIFICATION DU VÉHICULE (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation
DE-794 JP (F) 10/01/2018 Date de 1^{ère} mise en circulation 27/03/2014 Morque RENAULT Désignation commerciale MASTER (1) N° dans la série du type (VIN) VF1MAF4NE50572459 (5) Catégorie internationale Genre CTTE Type/CNIT N10RENCT3549745 Énergie GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation. (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES 207053 **AVANT** ARRIERE

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE D'AGREMENT DU CENTRE

Ripage (-8 à +8m/km): D +3.8m/Km Dissymétrie suspension (<=30%): 2% 4% Forces verticales: 1397daN 926daN Frein de service : Forces de freinage : 471daN Déséquilibre (<20%): 475daN 355daN 331daN Force de freinage (efficacité) : Taux d'efficacité global (>=50%): 471daN 475daN 355daN 331daN Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 26%

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -1.7% -1.1%





N° d'imprimé : **S** 607822015

(3) DATE DU CONTRÔLE 10/03/2020

N° DU PROCÈS-VERBAL

20 021 702

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

NATURE DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

Contrôle technique périodique

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 09/05/2020

> NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S069S392

(9) RAISON SOCIALE:

AUTO BILAN DECINOIS

(3) COORDONNÉES : Tel.: 04.78.49.84.09

Fax: 04.78.49.41.40

69150

DECINES CHARPIEU

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 069S1267

N° D'AGRÉMENT

NOM ET PRÉNOM

BASDEMIR ONDER

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

CK-690-QE (F) 12/09/2012

Date de 1 ère mise en circulation 28/07/2008

Marque

PEUGEOT

Désignation commerciale

PARTNER

(1) N° dans la série du type (VIN) VF37B9HTC68517441

(5) Catégorie internationale

Genre N₁ CITE

Type/CNIT 7B9HTC

Énergie GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

178829

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE



Défaillance(s) majeure(s)

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte a l'environnement ou constituant un risque pour la securite des autres usagers de la route, AV.

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

<u>Défaillance(s) mineure(s)</u> 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif.

5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche, ARD. 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Deterioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu, AVD,

8.2.22.a.1. OPACITE: Mesures d'opacite legerement instables.



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Ripage (-8 à +8m/km);

AVANT +8.8m/Km

ARRIERE

Dissymétrie suspension (<=30%):

2%

27%

Forces verticales:

932daN

415daN

Frein de service :

Forces de freinage : Déséquilibre (<20%):

342daN

363daN 6% 363daN

258daN

258daN

234daN 10% 234daN

n

Force de freinage (efficacité) : 342daN Taux d'efficacité global (>=50%):

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 32%

Emissions à l'échappement (1.50m-1): C5: 0.25m-1 C6: 0.25m-1 C7: 0.26m-1

Moyenne: 0.25m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -1.7%

-0.8%

AUTOSUR

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° S 350060354



ENTREPRISE INDÉPENDANTE AFFILIÉE AU RÉSEAU SECTA

NATURE DU CONTRÔLE DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE VT N1 13/03/2020 20 020 774 GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS RÉSULTATS DU CONTRÔLE : DÉFAUTS CONSTATÉS Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 Document(s) présenté(s) : modifié - Certificat d'immatriculation. 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour legerement use, AVD, AVG. IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou presence d'un corps etranger, AVD, Nº D'AGRÉMENT : S069S392 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou element TÉLÉPHONE : 04.78.49.84.09 endommage, G. TÉLÉCOPIE : 04.78.49.41.40 8.2.22.a.1. OPACITE : Mesures d'opacite legerement instables. 8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif NOM DU CENTRE : **AUTO BILAN DECINOIS** antipollution, sans dysfonctionnement important. ADRESSE : 69150 **DECINES CHARPIEU** IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR BASDEMIR ONDER 069\$1267 CACHET DU CENTRE VISA DU CONTRÔLEUR **AUTOSUR** AUTO BILAN DECINOIS 79-81 Avenue Franklin Roosevelt 69150 DÉCINES-CHARPIEU Tél: 04.78.49.84 09 RCS: 851 064 612 VÉHICULE CONTROLÉ (*) Date N° immatriculation Date 1ere mise FB-593-MG 16/01/2019 31/10/2018 Genre Marque Туре CTTE FIAT N10FATCT087D796 N° dans la série du type En Puiss ZFA25000002H55543 GO Kilométrage inscrit au compteur Désignation Commerciale du véhicule 47033 DUCATO (*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule PROPRIÉTAIRE Nom, Prénom: CM CIC LEASING Domicile: 56 AVENUE JEAN JAURES Code postal - Commune : 69800 ST PRIEST Nom et signature de la personne ayant présenté le véhicule à la visite et qui reconnaît avoir pris connaissance des résultats. ***** MESURES **** ** FREINAGE ** ** FORCES VERTICALES ** Roue par roue Essieu par essieu AV : 528daN/511daN 528daN/511daN AR : 333daN/321daN 333daN/321daN Essieu par essieu Essieu AV: 1467daN AR:
** DIRECTION ** AR: 950daN Ripage essieu AV: +5.8m/km
*** POLLUTION OPACITE ** Déséquilibre AV : 4% AR : 4% Efficac. tot. : 70% Stationn. : 27% ** ECLAIRAGE ** 5è: <0.10m-1 6è: <0.10m-1 7è: <0.10m-1
** SUSPENSION ** Hauteur : de 0.8 à 1.0m AVG : -0.9% AVD : -1.5% Dissymétrie AV: 6% AR: 5% INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

*: Ce défaut donne lieu à la prescription d'une contre-visite lors d'un Contrôle Technique Réglementaire.

PARAGON CC - Juillet 2019



20 021 747

N° d'imprimé : **S** 607741022

(3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 13/03/2020

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 12/05/2020 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE S069S392 N° D'AGRÉMENT : **AUTO BILAN DECINOIS** (9) RAISON SOCIALE : (3) GPRDONNÉES.84.09 Fax: 04.78.49.41.40 69150 **DECINES CHARPIEU** (9) IDENTIFICATION PU CONTRÔLEUR 069Š1267 N° D'AGRÉMENT BASDEMIR ONDER NOM ET PRÉMOM : SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DL-902-KL (F) 31/10/2014 Date de 1 ère mise en circulation 31/10/2014 31/10/2014 Maraue

Désignation commerciale

(5) Catégorie internationale

N₁

TRANSIT CUSTOM

Genre

Énergie GO

CTTE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

4.1.1.a.2, ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES): Lampe/ source lumineuse defectueuse ou manquante : visibilite fortement reduite, AVD, AVG. 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD, AVG. 4.2.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE

<u>Défaillance(s) mineure(s)</u>
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif.

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Deterioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu, AVD, AVG

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou element



(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 168799 INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

Document(s) présenté(s)

Type/CNIT N10FRDCT059Z360

FORD

Certificat d'immatriculation.

(1) N° dans la série du type (VIN) WF0YXX I I GYEB00187

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES **AVANT** ARRIERE Ripage (-8 à +8m/km): D -12.9m/Km Dissymétrie suspension (<=30%): 10% 4% Forces verticales: 1369daN 844daN Frein de service : Forces de freinage 484daN Déséquilibre (<20%): 479daN 318daN 326daN Force de freinage (efficacité) : 2% 484daN 479daN Taux d'efficacité global (>=50%): 318daN 326daN

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 22%

Emissions à l'échappement (0.50m-1): C1: 0.23m-1 C2: 0.12m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -4.0%

-4.0%

Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%):


-3.2%



PROCÈS-VERBAL

DE CONTRÔLE TECHNIQUE N° d'imprimé : **S** 605108665 NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique N° DU PROCÈS-VERBAL 22/05/2020 20 022 328 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillance(s) majeure(s) (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif inoperant, fortement endommage ou mal fixe, D. 21/07/2020 4.4.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace fortement defectueuse (lumiere emise affectee), NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite Défaillance(s) mineure(s) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE legerement use, AVD, AVG, ARD, ARG. 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou presence d'un corps etranger, AVD, S069S392 N° D'AGRÉMENT : AVG. 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Deterioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu, AVD, (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN DECINOIS 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou element (3) COORDONNÉES ; Tel.: 04.78.49.84.09 endommage, ARG. Fax: 04.78.49.41.40 69150 **DECINES CHARPIEU** (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 069\$1267 N° D'AGRÉMENT : BASDEMIR ONDER NOM ET PRÉNOM : SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation DL-288-WW (F) 20/11/2014 20/11/2014 Marque Désignation commerciale VOLKSWAGEN CRAFTER (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre WV1ZZZ2EZF6009717 N₁ CTTE Type/CNIT Énergie N10VWGCTG73T755

GO



Document(s) présenté(s)

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

Certificat d'immatriculation.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT

ARRIERE Ripage (-8 à +8m/km): ח -6.0m/Km Dissymétrie suspension (<=30%): 2% 8% Forces verticales: 1267daN 1172daN Frein de service : Forces de freinage : 455daN 431daN 441daN Déséquilibre (<20%): 407daN Force de freinage (efficacité) : 8% 455daN 431daN Taux d'efficacité global (>=50%): 441daN 407daN

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 32%

Emissions à l'échappement (0.50m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -2.4% -2.8%

AUTOSUR

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° S 350060353



ENTREPRISE INDÉPENDANTE AFFILIÉE AU RÉSEAU SECTA NATURE DU CONTRÔLE DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE VT N1 13/03/2020 20 020 773 GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS RÉSULTATS DU CONTRÔLE : DÉFAUTS CONSTATÉS Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 Document(s) présenté(s) : modifié. Certificat d'immatriculation. 3.1.1.a.1. CHAMP DE VISION: Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou laterale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE pare-brise, AV. Nº D'AGRÉMENT: S069S392 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif legerement endommage ou mal fixe, D.
6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Deformation mineure d'un longeron ou TÉLÉPHONE : 04.78.49.84.09 TÉLÉCOPIE : 04.78.49.41.40 d'une traverse, AR. NOM DU CENTRE : 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommage sans fuite ni risque de chute. **AUTO BILAN DECINOIS** 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou element ADRESSE : endommage, D. **DECINES CHARPIEU** 69150 IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR BASDEMIR ONDER 069S1267 CACHET DU CENTRE VISA DU CONTRÔLEUR **AUTOSUR** AUTO BILAN DECINOIS 79-81 Avenue Franklin Roosevelt 69150 DÉCINES-CHARPIEU Tél: 04.78.49.84.09 VÉHICULE CONTRÔLÉ (* N° immatriculation Date 1 mise en circulation ET-035-BF 28/12/2017 28/12/2017 Genre Marque Type CTTE FIAT N10FATCT090M31 N° dans la série du type En. Puiss ZFA26300006K25897 Gd Kilométrage inscrit au compteur Désignation Commerciale du véhicule 53147 DOBLO (*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule **PROPRIÉTAIRE** Nom, Prénom: CM CIC LEASING Domicile: 56 AVN JEAN JAURES Code postal - Commune : 69800 ST PRIEST Nom et signature de la personne ayant présenté le véhicule à la visite et qui reconnaît avoir pris connaissance des résultats. ***** MESURES ***** ** FREINAGE **

Roue par roue

AV : 417daN/394daN 417daN/394daN AR : 235daN/217daN 235daN/217daN Déséquilibre AV : 6% AR : 8% Efficac. tot. : 75% Stationn. : 24% ** ECLAIRAGE **

Hauteur : de 0.8 à 1.0m

AVG: -3.0% AVD: -2.2%

Essieu par essieu

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

Essieu AV: 1003daN sleu AV: 1003daN AR: 675daN

*** DIRECTION ***

Ripage essieu AV: +5.8m/km ** POLLUTION OPACITE * 2è : <0.10m-1 3è : <0.10m-1 4è : <0.10m-1 ** SUSPENSION ** Dissymétrie AV: 4% AR: 5%

** FORCES VERTICALES **



N° d'imprimé : S 605108691 NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique N° DU PROCÈS-VERBAL 25/05/2020 20 022 354 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillance(s) majeure(s) (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 6.1.2.a.2. TUYAUX D'ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'etancheite du systeme d'echappement. 24/07/2020 8.2.12.f.2. EMISSIONS GAZEUSES : Controle impossible des emissions a l'echappement. NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Défaillance(s) mineure(s) Contre-visite 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour legerement use, AVD, AVG. IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif. 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou presence d'un corps etranger, ARD, N° D'AGRÉMENT : S069S392 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Deterioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu, AVD, (9) RAISON SOCIALE: AUTO BILAN DECINOIS AVG. 8.2.12.d.1. EMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une (3) COORDONNÉES anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important. Tel.: 04.78.49.84.09 Fax: 04.78.49.41.40 Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0130 69150 **DECINES CHARPIEU** (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 069S1267 N° D'AGRÉMENT : BASDEMIR ONDER NOM ET PRÉNOM : SIGNATURE : IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DR-583-XX (F) en circulation 29/05/2015 13/10/2008 Marque Désignation commerciale CITROEN (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF7PNCFAC89274238 VP Type/CNIT Énergie MCT1012TR301 FS Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation. (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

90332

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE



AVANT ARRIERE Ripage (-8 à +8m/km): D -9.7m/Km Dissymétrie suspension (<=30%): 2% 3%

Forces verticales: 536daN 348daN Frein de service :

Forces de freinage : 197daN 218daN 154daN 140daN Déséquilibre (<20%): 10% Force de freinage (efficacité) : 197daN 218daN 154daN 140daN Taux d'efficacité global (>=50%): 80%

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 26%

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -1.7%



N° d'imprimé : S 605108604 NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 19/05/2022 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique complémentaire au plus tard le 19/05/2021 IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE S069S392 N° D'AGRÉMENT : **AUTO BILAN DECINOIS** (9) RAISON SOCIALE : (3) COORDONNÉES : Tel. : 04.78.49.84.09 Fax: 04.78.49.41.40 DECINES CHARPIEU 69150 (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 06951267 N° D'AGRÉMENT : BASDEMIR ONDER NOM ET PRÉNOM SIGNATURE IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 20/05/2020 20.022.267

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour legerement use, AVD, AVG.



Date de 1^{ère} mise (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation DR-498-VT (F) 16/12/2015 28/05/2015 Marque Désignation commerciale SKODA (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre TMBJC75L2F6075148 CITE Type/CNIT Énergie M10SKDVP005V335 GO Document(s) présenté(s) CI avec date ne correspondant pas au SIV

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

151944

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES **AVANT** ARRIERE Ripage (-8 à +8m/km):

-4.9m/Km Dissymétrie suspension (<=30%):

7%

8%

Forces verticales:

874daN

563daN

Frein de service : Forces de freinage :

329daN

313daN

187daN

171daN

D

Déséquilibre (<20%):

Force de freinage (efficacité) : Taux d'efficacité global (>=50%):

329daN

313daN

187daN

9% 171daN

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 28%

Emissions à l'échappement (0.50m-1); C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -1.1%

-2.5%

Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%):-3.1%

-3.1%



 N° d'imprimé : S 605108619

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE 20/05/2020

N° DU PROCÈS-VERBAL

20 022 282

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 19/05/2022

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 19/05/2021

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S069S392

(9) RAISON SOCIALE:

AUTO BILAN DECINOIS

(3) COORDONNÉES

Tel.: 04.78.49.84.09

Fax: 04.78.49.41.40

69150

DECINES CHARPIFU

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

069\$1267

NOM ET PRÉNOM :

BASDEMÍR ONDER

SIGNATURE

IDENTIFICATION DU VÉRICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

DE-995-LR (F)

31/03/2014

Date de 1^{ère} mise en circulation 31/03/2014

Marque RENAULT

Désignation commerciale

CLIO SOCIETE

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale

Genre CTTE

VF15R040H50770415

U10RENVP382D785

Type/CNIT

Énergie GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

111203

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLETECHNIQUE DÉFAVORABLE



(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Deterioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu, AVD,



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT

D Ripage (-8 à +8m/km): +3.6m/Km Dissymétrie suspension (<=30%): 3% 3% Forces verticales: 765daN 445daN Frein de service : Forces de freinage : 300daN 296daN 182daN Déséquilibre (<20%): 183daN Force de freinage (efficacité) : 300daN

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 24%

Emissions à l'échappement (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Taux d'efficacité global (>=50%):

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -2.3%

-2.7%

296daN

183daN

ARRIERE

182daN



N° d'imprimé : S 605108621

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

Favorable

19/05/2022

(3) DATE DU CONTRÔLE 20/05/2020

N° DU PROCÈS-VERBAL 20 022 284

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT): Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD, AVG. 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou element

endommage, ARD.

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT:

S069S392

(9) RAISON SOCIALE:

AUTO BILAN DECINOIS

(3) COORDONNÉES

Tel.: 04.78.49.84.09

Fax: 04.78.49.41.40

69150

DECINES CHARPIEU

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

069S1267

NOM ET PRÉNOM :

BÁSDEMIŔ ONDER

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DP-013-FX (F)

Date de 1 ère mise 23/02/2015

Marque

15/12/2015

DACIA

Désignation commerciale

(1) N° dans la série du type (VIN)

SANDERO

UU15SDAAC52542461

(5) Catégorie internationale Genre VP

Type/CNIT

Énergie

M10DACVP000U814

ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

49811

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE





MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT

ARRIERE Ripage (-8 à +8m/km); D -4.3m/Km Dissymétrie suspension (<=30%): 0% 4% Forces verticales: 672daN 437daN Frein de service : Forces de freinage 281daN 268daN 148daN Déséquilibre (<20%): 154daN 4% Force de freinage (efficacité) : 281daN 268daN 148daN Taux d'efficacité global (>=58%): 154daN

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 24%

Emissions à l'échappement

CO ralenti (<=0,3%): 0.01% CO ralenti accéléré (<=0,2%): 0.00% Lambda (0,97 à 1,03): 1.000

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -1.9%

-2.3%

Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%):-4.0%

-4.0%



N° d'imprimé : **S** 605108662

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE 22/05/2020

N° DU PROCÈS-VERBAL 20 022 325

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 21/05/2022

> NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S069S392

(9) RAISON SOCIALE: AUTO BILAN DECINOIS

(3) COORDONNÉES : Tel.: 04.78.49.84.09

Fax: 04.78.49.41.40

69150

DECINES CHARPIEU

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 069\$1267

N° D'AGRÉMENT NOM ET PRÉMOM :

BASDÉMIR ONDER

SIGNATURE

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation CR-981-XA (F) 30/11/2015

Date de 1^{ère} mise en circulation 19/03/2013

Marque RENAULT

Désignation commerciale

MEGANE

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale Genre

VF1BZ140648489989

VP

Type/CNIT M10RENVP316F720

Énergie GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

115853

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE



Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

legerement use, AVD, AVG.

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT): Mauvaise orientation

horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD, AVG.

8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important.

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT

Ripage (-8 à +8m/km): D +3.3m/Km Dissymétrie suspension (<=30%): 2% 2% Forces verticales: 857daN 511daN Frein de service : Forces de freinage : 317daN 286daN 214daN 202daN Déséquilibre (<20%): 10% Force de freinage (efficacité) : Taux d'efficacité global (>=58%): 6% 317daN

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 22%

Emissions à l'échappement (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -1.4%

-1.2%

286daN

Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%):-0.7%

+0.0%

202daN

ARRIERE

214daN





N° d'imprimé : **S** 605108717

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 26/05/2020 20 022 380

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 25/05/2022

> NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S069S392

(9) RAISON SOCIALE:

AUTO BILAN DECINOIS

(3) COORDONNÉES : Tel.: 04.78.49.84.09

Fax: 04.78.49.41.40

69150

DECINES CHARPIEU

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 06951267

N° D'AGRÉMENT :

BASDEMIR ONDER

NOM ET PRÉNOM

SIGNATURE:

DENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DX-598-FK (F) 10/11/2013 10/11/2015

Date de 1^{ère} mise en circulation 23/11/2006

Marque CITROEN Désignation commerciale

C₁

(1) N° dans la série du type (VIN) VF7PMCFAC89105126

(5) Catégorie internationale M1

Genre VP

Type/CNIT

Énergie

MCT1001T6937

ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

100817

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLETECHNIQUE DÉFAVORABLE



(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

1,1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS; Disque ou tambour legerement use, AVD, AVG.

4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES): Systeme de projection legerement defectueux, AVD, AVG.

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Deterioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu, AVD,



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

G Ripage (-8 à +8m/km):

AVANT +0.0m/Km

ARRIERE G

Dissymétrie suspension (<=30%):

2%

3%

Forces verticales:

540daN

354daN

Frein de service :

Forces de freinage Déséquilibre (<20%):

207daN

198daN 5%

145daN

140daN

D

Force de freinage (efficacité) : Taux d'efficacité global (>=50%):

207daN

198daN

145daN

140daN

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 23%

Emissions à l'échappement

CO ralenti (<=0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (<=0,2%): 0.00% Lambda (0,97 à 1,03): 0.999

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -0.5%

-0.5%

AUTOSUR

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° S 350060352

ENTREPRISE INDÉPENDANTE AFFILIÉE AU RÉSEAU SECTA



NATURE DU CONTRÔLE DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE VT N1 13/03/2020 20 020 772 GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS RÉSULTATS DU CONTRÔLE : DÉFAUTS CONSTATÉS Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 Document(s) présenté(s) : modifié. Certificat d'immatriculation. 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour legerement use, AVD, AVG IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou presence d'un corps etranger, AVD, Nº D'AGRÉMENT : S069S392 **AVG** 8.2.22.a.1. OPACITE: Mesures d'opacite legerement instables. TÉLÉPHONE : 04.78.49.84.09 TÉLÉCOPIE : 04.78.49.41.40 NOM DU CENTRE : **AUTO BILAN DECINOIS** ADRESSE: 69150 **DECINES CHARPIEU** IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR BASDEMIR ONDER 069\$1267 CACHET DU CENTRE VISA DU CONTRÔLEUR AUTOSUR AUTO BILAN DECINOIS 79-81 Avenue Franklin Roosever 69150 DÉCINES-CHARPIEU Tél: 04.78.49.84.09 RCS: 851 064 618 VÉHICULE CONTRÔLÉ (*) Date N° immatriculation Date 1 ººº mise en circulation ET-024-BF 28/12/2017 28/12/2017 Genre Maraue Туре CTTE FIAT N10FATCT090M31 N° dans la série du type En Puiss GO ZFA26300006K19908 Kilométrage inscrit au compteur Désignation Commerciale du véhicule 45314 DOBLO (*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule. **PROPRIÉTAIRE** Nom, Prénom: CM CIC LEASING Domicile: 56 AVN JEAN JAURES Code postal - Commune : 69800 ST PRIEST Nom et signature de la personne ayant présenté le véhicule à la visite et qui reconnaît avoir pris connaissance des résultats. **** MESURES **** ** FREINAGE ** ** FORCES VERTICALES ** Roue par roue Essieu par essieu AV: 411daN/392daN 411daN/392daN Essieu AV: 1057daN AR: 642daN
** DIRECTION ** AV: 411dan/392dan 411dan/392dan AR: 202dan/192dan 202dan/192dan Déséquillbre AV: 5% AR: 5% Efficac. tot.: 70% Stationn.: 22% *** ECLARAGE ** Ripage essieu AV: +2.3m/km
** POLLUTION OPACITE ** <0.10m-1 6è : <0.10m-1 7è : <0.10m-1 ** SUSPENSION ** Hauteur: de 0.8 à 1.0m AVG: -1.9% AVD: -1.3% Dissymétrie AV: 2% AR: 2%

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

AUTOSUR

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° S 350063456



ENTREPRISE INDÉPENDANTE AFFILIÉE AU RÉSEAU SECTA

NATURE DU CONTRÔLE DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE VT M1 20/05/2020 20 020 786 GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS RÉSULTATS DU CONTRÔLE : DÉFAUTS CONSTATÉS Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 Document(s) présenté(s) : modifié. - Certificat d'immatriculation. 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT): Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD, AVG. IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE 8.2.22.a.1. OPACITE: Mesures d'opacite legerement instables. Nº D'AGRÉMENT : S069S392 TÉLÉPHONE : 04.78.49.84.09 TÉLÉCOPIE : 04.78.49.41.40 NOM DU CENTRE : **AUTO BILAN DECINOIS** ADRESSE: 69150 **DECINES CHARPIEU** IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR BASDEMIR ONDER 0695)1267 CACHET DU CENTRE VISA DU CONTRÔLEVIE AUTOSUR AUTO BILAN DECINOIS 79-81 Avenue Franklin Roosevelt 69150 DÉCINES-CHARPIEU Tél: 04.78.49.84.0\$ RCS: 851 064 618 VÉHICULE CONTRÔLÉ (*) Date N° immatriculation Date " mise en circulation FL-470-RY 21/11/2019 22/08/2019 Genre Marque Туре VP RENAULT M10RENVP603T73 N° dans la série du type Puiss VF1R8700163776863 GC Kilométrage inscrit au compteur Désignation Commerciale du véhicule 10534 CAPTUR (*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule **PROPRIÉTAIRE** Nom, Prénom: **BPCE LEASE** Domicile: 44 ANCIENNE ROUTE D IRIGNY Code postal - Commune : 69530 BRIGNAIS Nom et signature de la personne ayant présenté le véhicule à la visite et qui reconnaît avoir pris connaîssance des résultats. ***** MESURES ***** ** FREINAGE ** ** FORCES VERTICALES ** Essieu AV: 827daN AR: 483daN
** DIRECTION ** Ripage essieu AV: +0.0m/km
** POLLUTION OPACITE ** Déséquilibre AV : 5% AR : 12% Efficac. tot. : 79% Stationn. : 20% ** ECLAIRAGE ** 5è: <0.10m-1 6è: <0.10m-1 7è; <0.10m-1
** SUSPENSION ** Hauteur : de 0.8 à 1.0m AVG : -1.4% AVD : -2.0% Dissymétrie AV: 2% INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

AR:5%



PROCÈS-VERBAL

DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : S 607741026 NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE Nº DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 13/03/2020 20 021 751 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillance(s) majeure(s) 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ atteint, AVD, AVG 12/05/2020 6.2.1.a.2. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou element mal fixe ou endommage susceptible de provoquer des blessures, D, G. NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Défaillance(s) mineure(s) Contre-visite 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour legerement use, ARD, ARG. IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif. 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou element S069S392 N° D'AGRÉMENT : епdommage, AVG, ARG. **AUTO BILAN DECINOIS** (9) RAISON SOCIALE : (3) FOORDOAN 8.49:84.09 Fax: 04.78.49.41.40 69150 **DECINES CHARPIEU** (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 069\$1267 N° D'AGRÉMENT : BASDEMIR ONDER NOM ET PRÉNOM : SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de T^{ère} mise ys Date d'immatriculatio 23/01/2015 MERCEDES BENZ Désignation commerciale **CLASSE GLA** (1) N° dans la série du type (VIN) WDC 1569051J088312 (5) Catégorie internationale Genre VP Type/CNIT M10MCDVPKP6J888 Énergie GO Document(s) présenté(s) CI avec date ne correspondant pas au SIV (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES 147376 **AVANT** ARRIERE Ripage (-8 à +8m/km): D INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE -15 0m/Km Dissymétrie suspension (<=30%): 2% 0% Forces verticales: 1085daN 669daN Frein de service : Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 430daN 421daN 140daN 142daN 3% Force de freinage (efficacité) : 430daN 421daN 140daN 142daN Taux d'efficacité global (>=58%): Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 24% Emissions à l'échappement (0.51m-1): C2: <0.10m-1 C3: <0.10m-1 C4: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1 Feux de croisement (-3% à -0,5%): -2.1% -2.5%

AUTOSUR

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° S 350060351



ENTREPRISE INDÉPENDANTE AFFILIÉE AU RÉSEAU SECTA

NATURE DU CONTRÔLE DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE VT M1 12/03/2020 20 020 771 GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS RÉSULTATS DU CONTRÔLE : DÉFAUTS CONSTATÉS Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 Document(s) présenté(s) : modifié. Certificat d'immatriculation. 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT): Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD. IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE 8.2.22,a,1. OPACITE: Mesures d'opacite legerement instables. Nº D'AGRÉMENT: S069S392 TÉLÉPHONE : 04.78.49.84.09 TÉLÉCOPIE : 04.78.49.41.40 NOM DU CENTRE : **AUTO BILAN DECINOIS** ADRESSE: 69150 **DECINES CHARPIEU** IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR BASDEMIR ONDER 069\$1267 CACHET DU CENTRE VISA DU CONTRÔLEUR **AUTOSUR** AUTO BILAN DECINOIS 79-81 Avenue Franklin Roosevelt 69150 DÉCINES-CHARPIEU VERICULE CONTRÔLÉ (*) RICHIES Date 1™ mise en circulation N° immatriculation Date ER-447-HR 18/10/2017 18/10/2017 Genre Marque Туре VASF FIAT ABSENT N° dans la série du type Puiss ZFA35600006F26686 GΦ Kilométrage inscrit au compteur Désignation Commerciale du véhicule 41724 TIPO (*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule PROPRIÉTAIRE Nom, Prénom . CM CIC LEASING Domicile : 56 AVN JEAN JAURES Code postal - Commune : 69800 ST PRIEST Nom et signature de la personne ayant présenté le véhicule à la visite et qui reconnaît avoir pris connaissance des résultats. ***** MESURES **** ** FREINAGE ** ** FORCES VERTICALES ** Roue par roue Essieu par essieu AV : 357daN/352daN 357daN/352daN Essieu AV: 944daN AV: 944daN AR: 552daN ** DIRECTION ** AR: 219daN/189daN 219daN/189daN Ripage essieu AV: +1.8m/km
** POLLUTION OPACITE ** Déséquilibre AV : 2% AR : 14% Efficac. tot.: 74% Stationn.: 24%
** ECLAIRAGE ** 5è : <0.10m-1 6è : <0.10m-1 7è : <0.10m-1 ** SUSPENSION ** Hauteur: de 0.8 à 1.0m AVG: -1.9% AVD: -2.4%

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

AR:3%

Dissymétrie AV: 0%



N° d'imprimé : **S** 607821949

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

(3) DATE DU CONTRÔLE 06/03/2020

Nº DU PROCÈS-VERBAI 20 021 636

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ 🗂

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 05/03/2022

> NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S069S392

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN DECINOIS

(3) COORDONNÉES : Tel. : 04.78.49.84.09

Fax: 04.78.49.41.40

69150 **DECINES CHARPIEU**

> (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 06981267

N° D'AGRÉMENT :

BASDEMIR ONDER NOM ET PRÉNOM

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) immatriculation et pays Date d'immatriculation

14/10/2019

Date de 1^{ère} mise

en circulation 31/12/2013

BMW

Désignation commerciale

SERIE 3

(1) N° dans la série du type (VIN) WBA3K31030F661023

(5) Catégorie internationale

Genre VP

Type/CNIT M10BMWVP0080757

Énergie GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

132055

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE



Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour

legerement use, AVD, AVG.

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT): Mauvaise orientation

horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD, AVG.

8.2.22.a.1. OPACITE: Mesures d'opacite legerement instables.



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE Ripage (-8 à +8m/km): +6.1m/Km

Dissymétrie suspension (<=30%): 10% 2%

Forces verticales: 815daN 906daN

Frein de service : Forces de freinage : 277daN 303daN Déséquilibre (<20%): 333daN 336daN '9% Force de freinage (efficacité) : Taux d'efficacité global (>=58%): 277daN 303daN 333daN 336daN 72%

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 32%

Emissions à l'échappement (0.56m-1): C5: <0.10m-1 C6: <0.10m-1 C7: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1 Feux de croisement (-3% à -0,5%): -1.3% -2.2%

Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%);-0.6% -0.5% D





N° d'imprimé : **S** 605108728

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

N° DU PROCÈS-VERBAL 20 022 391

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 26/07/2020

> NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S069S392

(9) RAISON SOCIALE :

AUTO BILAN DECINOIS

(3) COORDONNÉES : Tel. : 04.78.49.84.09

Fax: 04.78.49.41.40

69150

DECINES CHARPIEU

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 069\$4267

N° D'AGRÉMENT :

BASDÉMIR ONDER

NOM ET PRÉNOM : SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉRICULE

(2) Immatriculation ys Date d'immatriculation BY-904-PZ (F 22/04/2016 Date de 1^{ère} mise en circulation 05/12/2011

Marque PEUGEOT

Désignation commerciale

(1) N° dans la série du type (VIN)

308 (5) Catégorie internationale

VF34C9HR8BS319863

Genre VP

Type/CNIT M10PGTVP001R749

Énergie GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

171335

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE



(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

27/05/2020

4.1.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse defectueuse ou manquante : visibilite fortement reduite, AVG. 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de líquide autre que de l'eau

susceptible de porter atteinte a l'environnement ou constituant un risque pour la securite des autres usagers de la route, C.

<u>Défaillance(s) mineure(s)</u>
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour legerement use, AVD, AVG, ARD, ARG.

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD.

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Deterioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu, AVD, AVG.

8.2.22.a.1. OPACITE: Mesures d'opacite legerement instables.

8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important.

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipoliution : P0269, P0266, P0272, P0263



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE G D Ripage (-8 à +8m/km): +3.5m/Km Dissymétrie suspension (<=30%); 0% 11% Forces verticales: 879daN 523daN Frein de service : Forces de freinage 304daN 278daN 187daN 203daN Déséquilibre (<20%): Force de freinage (efficacité) : 8% 304daN 278daN 187daN 203daN

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 20%

Emissions à l'échappement (0.51m-1): C5: <0.10m-1 C6: <0.10m-1 C7: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%):

Taux d'efficacité global (>=50%):

-1.9%

Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%):

-4.0%



Nº d'imprimé: S 605108742

PROCES-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique N° DU PROCÈS-VERBAL 27/05/2020 20 022 405 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Defaillance(s) majeure(s) (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommage ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave, AVD 26/07/2020 7.1.2.e.2. ETAT DES CEINTURES DE SEGURITE ET DE LEURS BOUCLES : Retracteur de ceinture de securite endommage ou ne fonctionnant pas correctement, NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 8.2.22 e.2. OPACITE: Controle impossible des emissions a l'echappement. Contre-visite Défaillance(s) mineure(s) IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 1.1.14 a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS: Disque ou tambour legerement use, AVD, AVG, ARD, ARG. S069S392 N° D'AGRÉMENT : 4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Systeme de projection legerement defectueux, AVD, AVG. 5.3.2,d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche, AV, AVD. **AUTO BILAN DECINOIS** (9) RAISON SOCIALE : 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Deterioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu, AVD, (3) COORDONNÉES : Tel. : 04.78.49.84.09 Fax: 04.78.49.41.40 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou element endommage, ARD. 69150 DECINES CHARPIEU 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS.: Manquants, mal fixes ou gravement rouilles, AVG. (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 069\$1267 N° D'AGRÉMENT BASDEMIR ONDER NOM ET PRÉNOM SIGNATURE IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1 ere mise Immetriculation et pays Date d'immatriculation BG-562-FQ (F) 05/12/2018 15/01/2007 Marque Désignation commerciale RENAULT TRAFIC [1] N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1FLBHA67Y190859 CTTE Type/CNIT FLBHA6 Energie GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation. (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES 312548 **AVANT** ARRIERE INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE C Ripage (-8 à +8m/km): n +5.4m/Km Dissymétrie suspension (<=30%): 32% 0% Forces verticales: 1127daN 643daN Frein de service : Forces de freinage 440daN 409daN Déséquilibre (<20%): 245daN 202daN 8% Force de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (>=50%): 18% 440daN 409daN 245daN 202daN

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 24%

-25%

Feux de croisement (-3% à -0,5%):

S069S392 S: 26/07/20 BG-562-FQ

AUTOSUR

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° S 350063441



20 020 791

ENTREPRISE INDÉPENDANTE AFFILIÉE AU RÉSEAU SECTA

NATURE DU CONTRÔLE DATE DU CONTRÔLE VT N1 29/05/2020 GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS RÉSULTATS DU CONTRÔLE : DÉPAUTS CONSTATÉS Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 Document(s) présenté(s) : modifié. - Certificat d'immatriculation. IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE N° D'AGRÉMENT; S069S392 TÉLÉPHONE : 04.78,49.84.09 endommage, D. G. TÉLÉCOPIE : 04.78.49.41.40 NOM DU CENTRE : *8.2.22 e.2. OPACITE : Controle impossible des emissions a l'echappement. AUTO BILAN DECINOIS 69150 DECINES CHARPIEU IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR BASDEMIR ONDER 069\$1267 CACHET DU CENTRE VISA DU CONTRÔLEUR AUTOSUR AUTO BILAN DECINOIS 79-81 Avenue Franklin Rogseyelt 69150 DÉCINES-CHARPIEU Tél: 04,78,49,84,09 RCS: 881 064 64 VÉHICULE CONTRÔLÉ (*) No immatriculation Date Date 1 mise en circulation ET-039-BF 28/12/2017 28/12/2017 Genre Marque CTTE FIAT N10FATCT090M3 N° dans la série du type Puiss ZFA26300006K26081 GC Kilométrage inscrit au compleur Désignation Commerciale du véhicule 83066 DOBLO [*] Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule PROPRIÉTAIRE Nom, Prenom : CM CIC LEASING SOLUTIONS 56 AVN JEAN JAURES Code postal - Commune : STPRIEST Nom et signature de la personne ayant présenté le véhicule à la visite et qui reconnaît avoir pris connaissance des résultats. ** FREINAGE ** INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

5.3.3, a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Deterioration d'un silentbloc de llaison au chassis ou a l'essieu, AVD, 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou element 8.2.22 c 1. OPACITE : Le rélèvé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important.

***** MESURES *****

Roue par roue Essieu par essieu AV : 443daN/396daN 443daN/396daN AR : 235daN/204daN 235daN/204daN Desequilibre AV : 11% AR : 14% Efficac. tot.: 77% Stationn.: 22%

** ECLATRAGE ** Hauteur de 0.8 à 1.0m AVG : 1.3% AVD : 1.3% ** FORCES VERTICALES * Essieu AV : 1005daN AR : 644 AV: 1005daN AR: 644daN ** DIRECTION ** Ripage essieu AV : +1.3m/km ** SUSPENSION ** Dissymétrie AV : 8% AR: 2%